

Multimètre Environnement

Le Numérique 5-en-1, Luxmètre, Sonomètre, Hygromètre, Multimètre, Thermomètre.

Caractéristiques

- DéTECTeur de tension sans contact
- Mémorisation à l'affichage
- Mesures relatives
- Mesures de fréquences et de rapports cycliques
- Changement de calibres manuel ou automatiques
- Affichage rétro-éclairé
- Température ambiante et avec thermocouple K



Fonction	Calibre	Résolution max.	Précision
Luxmètre	20 000 Lux 40 000 Lux	0,1 Lux	3,5 % +/- 10 digits
Sonomètre	100 dB	0,1 dB	+/- 5,5 dB
Hygromètre	99 %RH	0,1 %RH	+/- 3 %RH
Thermomètre	-20 à +750 °C	0,1°C	3% +/- 3°C
Détection de tension sans contact	50/1000 V		
Tension DC	600 V	0,1 mV	1,2 % +/- 5 digits
Tension AC	600 V	0,1 mV	1,2 % +/- 5 digits
Courant DC	10 A	0,1 µA	1,2 % +/- 2 digits
Courant AC	10 A	0,1 µA	1,5 % +/- 2 digits
Résistance	40 MΩ	0,1 Ω	1,5 % +/- 2 digits
Capacité	100 µF	0,01 nF	3,5 % +/- 7 digits
Fréquence	10 MHz	0,001 Hz	1,5 % +/- 3 digits
Rapport cyclique	99,9 %	0,1 %	3 %
Test diode	Tension 2,8 VDC / 1 mA		
Test de continuité	Seuil 30 Ω		

- Affichage 4000 points rétroéclairé
 - Indication de pile faible
 - Test diodes sous 300µA
 - Microphone électrique à condensateur interne
 - Capteur de luminosité de type photodiode
 - Bornes d'entrées protégées par fusible
 - CEI1010 CATIII 1000 V, CAT IV 600 V
 - Dimensions : 170 x 78 x 48 mm / Masse 355 g
- Livré avec jeu de cordons, thermocouple K, adaptateur thermocouple et pile 9V

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis selon les évolutions technologiques.