

Multimètre graphique 50kpts TRMS AC+DC

Les évolutions technologiques les plus récentes et un confort visuel sans égal.

PeakTech®

Caractéristiques

- Affichage graphique couleur
- Mesures TRMS AC+DC
- Bandé passante de 20kHz
- Afficheur multifonctions. Datalogger
- Fonctionnement avec batterie rechargeable inclus
- Communication Bluetooth (logiciel fourni)
- Mesure de température par thermocouple



Spécifications électriques

Mesures de tension	De 0,01 mV à 1000,0 V AC, DC, AC+DC. BP 20kHz. Précision +/-0,05% +5d
Mesures de courant	De 0,01 µA à 10,000 A AC, DC. BP 5kHz. Précision +/-0,2% +5d
Mesures de résistance	De 0,01 Ω à 50,000 MΩ. Précision +/-0,2% +5d .
Mesures de capacité	De 0,001 nF à 10,000 mF. Précision +/-1% +8d
Mesures de fréquence	De 0,0001 Hz à 10,000 MHz. Précision +/-0,01% +5d
Mesures de température	De -200,0°C à +1350,0 °C Précision +/-1% +3°C
Autres fonctions	Rapport cyclique, test diode, continuité, 4/20 mA, mesures crêtes , Min, Max.
Mode enregistrement	10 000 mesures

Caractéristiques générales

Alimentation	Batterie 7,2VDC 1300mAh (fournie avec chargeur)
Fusibles	6x32mm F 0,8A/1000V _ 10,3 x 32mm F 10A/1000V
Sécurité	Cat IV 600V Cat III 1000V deg. 2
Dimensions	81 x 175 x 53 mm
Masse	390 g
Garantie constructeur	3 ans
Etat de livraison	Multimètre, cordons de mesures, étui, mode d'emploi, clé Bluetooth, Logiciel sur CD, adaptateur thermocouple K, thermocouple K, batterie, chargeur, certificat de calibration avec relevé de points.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis selon les évolutions technologiques.